



5049305

NAF Test Eierskifte

Testdato
22.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	VIVARO	Motoreffekt	110 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SD94370	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VXEVFAHXKL7002756	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	116931	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.01.2020



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5049305

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.2	Utvendig speil.	Skade på speilglass:	Venstre side
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Høyre tåkelys, Venstre tåkelys
43.5	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
49.8	Dører.	* V skyvedør noe treg	
66.15	Lakk / karosseri utvendig.	* Løs utvendig list h fordør nedre del .	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
27.18	Girkasse. (automatisk)	* Olje svetting fra girkasse	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.26	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Høyre sideblinklys
45.11	Utvendig tilstand motor.	* Liten olje lekkasje ved bunnplugg	
49.12	Dører.	* Feil justert v og h fordør	
51.8	Døråpning.	* Lakk gnisser av bakre del h og v skyvedør (bakkant)	
66.17	Lakk / karosseri utvendig.	Småbulker:	Venstre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør
66.34		* Skade h skyvedør nedre del . * Div riper rundt på bil . * Rustdannelser nedre del h og v fordør . * Rester av dekor / folie rundt på bil . * Lim rester på A stolpe og på tak v side . * Div lakk sår rundt på bil .	
92.12	Felg.	* Mangler alle 4 senterkopper	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
20.12.2023	105417
28.07.2022	70327
31.05.2021	38908

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	14.03.2026



5049305

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓

Interiør.

- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. O
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) O
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. O
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. R
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. O
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. R



5049305

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	0



5049305

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	260,00
31.2		Bremsevirkning, HF	260,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	222 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	34 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	556 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
47.2		eller ved, måneder:	120
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	3,90 mm
91.3		Mønsterdybde HF	3,90 mm
91.4		Mønsterdybde VB	4,20 mm
91.5		Mønsterdybde HB	4,40 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5049305



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



5049305

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf Senter Stavanger
Stokkamyrveien 10
4313 Sandnes
Telefon: 92489136
Fax:
E-mail: Verksted.stavanger@naf.no
Website: Www.naf.no



22. nov. 2024

Køretøj: Opel/Vauxhall Vivaro-C 2.0
Motorkode: D 20 DTR (DW10FDCU/EHZ)
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 116931 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SD94370
VIN: VXEVFAHXKL7002756 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 22. nov. 2024 13:20:26

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Dieselmotor** **1 Fejl**

Fejlkode: U2FFF-00
Ingen fejlkode

Drivlinje **Styreenhed til regenereringsadditiv** **0 Fejl**

bremsesystem **ABS/ESP** **0 Fejl**

Passiv sikkerhed **Airbag** **2 Fejl**

Fejlkode: U1F0A-88
CAN-bus

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul

Termostyring **Varme/klimaanlæg** **2 Fejl**

Fejlkode: B130D-14
Servomotor for recirkulationsspjæld

Fejlkode: U1F00-00
BSI-central styreenhed

Termostyring **Tilskudsvarmer** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Parkeringsensor** **12 Fejl**

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul

Fejlkode: B1221-92
Parkeringsensor foran til venstre indvendig

Fejlkode: B1225-92
Parkeringsensor foran til højre indvendig

Fejlkode: B1222-92
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt

Fejlkode: B1250-92
Parkeringsensor foran til venstre side

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side

Fejlkode: B1223-92
Parkeringsensor BV indvendig

Fejlkode: B1227-92
Parkeringsensor bag til højre indvendig

Fejlkode: B1224-92
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt

Fejlkode: B1228-92
Parkeringsensor bag til højre udvendigt

Fejlkode: B1244-92
Parkeringsensor bag til venstre side

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side

Komfort

Central styreenhed

8 Fejl

Fejlkode: U1F42
Klimastyreenhed

Fejlkode: B1808
Startspærre

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør

Fejlkode: B1805
startermotor

Fejlkode: B173A
Dørlåskontakt førerdør

Fejlkode: B1825
Olieniveauekontrol

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Multifunktions-touchscreen	1 Fejl

Fejlkode: U3FFF-FF

Komfort	Kontaktmodul rat CAN	0 Fejl
Komfort	Multifunktionsrat	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul	4 Fejl

Fejlkode: B2ECF-12
Anhængerbaklys

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte

Fejlkode: B2ECF-13
Anhængerbaklys

Komfort	Karosseriombygning	4 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B2ECF
Anhængerbaklys

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte

Fejlkode: B2ECF
Anhængerbaklys

Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	2 Fejl

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre