



4906377

NAF Test Eierskifte

Testdato
03.10.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	Focus	Motoreffekt	92 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ14367	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF06XXGCC6EA37746	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	153303	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	18.03.2015



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4906377

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Pollenfilter bør skiftes	
40.5	Kjølevæske.	* For lav frysepunkt.	
44.3	Oljenivå motor.	For høyt oljenivå	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
83.2	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte, Midtre eksosrør, Bakre eksosrør
89.8	Fjærer / fjærbein.	Tregt svinglager:	Venstre side, Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.8	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.12	Utvendig speil.	* Venstre speil hakker litt.	
26.24	Unormal lyd.	* Noe ulyd fra motorrom. Nærmere kontroll på verksted.	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.26	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys, Venstre sideblinklys
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
51.8	Døråpning.	* Diverse bruksmerker i døråpningene.	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.29	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
66.34		* Diverse bruksmerker/lakkrust/småbulker rundt bilen. Liten skade på frontfanger.	
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	Venstre bak, Høyre bak, Midten bak
68.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Foring løsnet noe i vulkanisering: Fremre venstre øvre, Fremre venstre nedre, Fremre høyre øvre, Fremre høyre nedre	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	



4906377

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
26.08.2024	153156
18.09.2023	141722
09.08.2022	125811
18.08.2021	111177
14.10.2020	103065
08.08.2019	87401
30.07.2018	70392
24.08.2017	55487
02.09.2016	39628
29.10.2015	19423
12.12.2014	5

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	13.09.2025



4906377

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. **O**
- 2 - Sentrallås. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **✓**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**

Interiør.

- 6 - Bremsedal. **✓**
- 7 - Varsellamper/ meldinger. **✓**
- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spylar. **✓**
- 12 - Lyktespyler / Visker. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **O**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 20 - Taktrekk. **✓**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. **✓**

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **O**
- 28 - Girkasse. (manuell) **✓**
- 29 - Clutch. **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) **✓**

Motor.

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **O**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **R**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 44 - Oljenivå motor. **R**
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. **✓**
- 47 - Registerreim. **✓**
- 48 - Drivrem generator. **✓**

Karosseri.

- 49 - Dører. **✓**
- 50 - Elektrisk vindusheis. **✓**
- 51 - Døråpning. **O**
- 52 - Dørtrekk. **✓**
- 53 - Bilbelte. **✓**
- 54 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 55 - Førersetete. **✓**
- 56 - Bakseter. **✓**
- 57 - Passasjersetete. **✓**
- 60 - Tilhengerfeste. **O**
- 61 - Varseltrekant. **✓**
- 62 - Refleksvest. **✓**
- 63 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4906377

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	0
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	0
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	R

Hjul,dekk.

90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	0
94 - Ekstra hjulsett..	0



4906377

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	210,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	204 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
47.2		eller ved, måneder:	120
90.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	5,40 mm
92.5		Mønsterdybde HB	5,40 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4906377

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Sandvika
Sandviksveien 163
1337 SANDVIKA
Telefon: +4795842202
Fax:
E-post: Jarle.Anders.Hurum@naf.no
Webb:



3. okt. 2024

Fordon: Ford Focus 1.0i 12V GTDI Turbo Turnier
Motorkod: M1DD
Årsmodell: 14-18
Körsträcka: 153303 (registrerad av testaren)
Registrering Nr: KJ14367
VIN: WF06XXGCC6EA37746 (avläst från styrdonet)
Kontrollerades: 3. okt. 2024 12:39:51

Felkod

OBD	OBD	1 fel
Felkod: P0131 Lambdasond rad 1 givare 1 Signalen är för låg.		
Motor	Duratec EcoBoost CAN	0 fel
ABS	Styrvinkelgivare SASM CAN	0 fel
ABS	ABS CAN	0 fel
Airbag	Airbag RCM CAN	0 fel
Luftkonditionering	Luftkonditioneringsautom. CAN	0 fel
Luftkonditionering	Extravärmare CAN	Ej åtkomlig
Komfort	Gateway-modul A CAN	Ej åtkomlig
Komfort	Parkeringsassistent PAM CAN	0 fel
Komfort	IPC-kombiinstrument CAN	2 fel

Felkod: U0073
Fordonskommunikationsbuss A
Felaktig funktion.

Felkod: U0140
Kaross-CAN-buss
Kommunikationen är störd.

Komfort	Manöver-/indikeringsenhet fram CAN	0 fel
Komfort	Främre manöverelement/display (FCDIM)	Ej åtkomlig
Komfort	Förardörrmodul CAN	1 fel

Felkod: U0140
Kaross-CAN-buss
Kommunikationen är störd.

Komfort	Passagerardörrmodul CAN	2 fel
----------------	--------------------------------	--------------

Felkod: U0140
Kaross-CAN-buss
Kommunikationen är störd.

Felkod: U0199
CAN-kommunikation med dörrstyrdon A
Kommunikationen är störd.

Komfort	Släpvagnsmodul TRM CAN	0 fel
Komfort	Centralmodul BCMii CAN	0 fel
Komfort	Fjärrkontroll CAN	0 fel
Komfort	Bildbearbetningsmodul (A)	Ej åtkomlig
Komfort	Bildbearbetningsmodul (B)	Ej åtkomlig
Komfort	Avståndsvarningssystem FDSM CAN	Ej åtkomlig
Komfort	Identifieringsmodul för hinder på vänster sida	Ej åtkomlig
Komfort	Identifieringsmodul för hinder på höger sida	Ej åtkomlig
Komfort	GPS-Modul CAN	0 fel
Komfort	Hastigh.regler.CCMii CAN	Ej åtkomlig
Komfort	Likspänningsomvandlare CAN	Ej åtkomlig
Komfort	Belysning HCM CAN	1 fel

Felkod: B1C99
Blinkers höger på sidan
Strömkretsen är felaktig.

Växellåda	Automatväxellåda CAN	Ej åtkomlig
Växellåda	Powershift-växellåda CAN	Ej åtkomlig

Styrning	Elektr. styrning CAN	0 fel
-----------------	-----------------------------	--------------

Audio/video	Audiokontrollmodul ACM CAN	0 fel
--------------------	-----------------------------------	--------------

Audio/video	Tillbehör gränssnittsm modul APIM CAN	1 fel
--------------------	--	--------------

Felkod: B1215
Externt minneskort
Felaktig funktion.

Audio/video	Digital ljudprocessor DSP CAN	Ej åtkomlig
--------------------	--------------------------------------	--------------------