



5119591

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
18.12.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	ID.4 PRO 150 KW	<b>Motoreffekt</b>	150 kW
<b>Type</b>	E2	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EC23660	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	WVGZZZE2ZMP016367	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	49647	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Gul	<b>Registreringsår</b>	2021
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	25.03.2021
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	24.03.2025



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5119591

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
49.8	Dører.	* Lys i dørhåndtak virker ikke h,f og v,b.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
31.14	Bremsevirkning.	* Noe ujevn bremsvirkning foran.	
66.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
93.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	2 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Isete;Mørkt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	25.03.2025



5119591

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. O

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. O
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. O

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. R
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓

**Karosseri.**

- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O

**Underside.**

- 67 - Vognbunn/understell. ✓
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsesør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasjer. ✓
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Fjærer / fjærbein. ✓



5119591

### Hjul, dekk.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 89 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 90 - Hjullager.                   | ✓ |
| 91 - Dekk.                        | ✓ |
| 92 - Felg.                        | ✓ |
| 93 - Ekstra hjulsett..            | 0 |

### Kommentarer

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 94 - Kommentarer: | ✓ |
|-------------------|---|



5119591

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	160,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	248 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	21,50 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	23,90 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	23,90 mm
89.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	0,00 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	0,00 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	5,60 mm
91.3		Mønsterdybde HF	5,80 mm
91.4		Mønsterdybde VB	6,40 mm
91.5		Mønsterdybde HB	6,30 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5119591

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5242881  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 14750976  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 14750979  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
Komponent blokeret.

Fejlkode: 14750980  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 14750981  
Højspændings-ladekabel  
Fejl i stik-oplåsning.

**bremsesystem**                      **Bremseelektronik**                      **2 Fejl**

Fejlkode: 331489  
Rulleprøvestandsmode  
Funktion aktiv.

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Advarselsmeddelelse aktiv.

**bremsesystem**                      **Bremsekraftforstærkning**                      **1 Fejl**

Fejlkode: 2101681  
Rulleprøvestandsmode  
Funktion aktiv.

**Passiv sikkerhed**                      **Airbag**                      **1 Fejl**

Fejlkode: 9444359  
Selelåskontakt førerside  
mekanisk Fejl

**Passiv sikkerhed**                      **Nødopkaldssystem/telematiksystem**                      **1 Fejl**

Fejlkode: 1375744  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

**Termostyring**                      **Varme/klimaanlæg**                      **0 Fejl**

**Førerassistentsystem**                      **Frontkammersystem**                      **3 Fejl**

Fejlkode: 1124496



Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1126420  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 1124659  
Databus  
Budskab mangler.

**Førerassistentsystem      Radarsensor adaptiv fartpilot      1 Fejl**

Fejlkode: 209054  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Førerassistentsystem      Vognbaneskiftassistent      0 Fejl**

**Førerassistentsystem      Parkeringsensor      3 Fejl**

Fejlkode: 1080304  
Parkeringshjælpssensorer bag  
Funktion begrænset.

Fejlkode: 1113328  
Parkeringshjælpssensorer for  
Funktion begrænset.

Fejlkode: 13959168  
Parkeringshjælpssensorer bag  
Funktion begrænset.

**Førerassistentsystem      Bak-/360 graders kamerasystem      2 Fejl**

Fejlkode: 10489856  
styreenhed  
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: 13705529  
Databus  
Budskab mangler.

**Komfort      Diagnose-interface-bus      20 Fejl**

Fejlkode: 2498675  
Informationselektronik, styreenhed 1  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 8471814  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417  
EgoMaster  
Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 7467521  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 7467522  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8491266  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511745  
Passagerregistrering  
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 9371914  
Strækingsdata navigationssystem  
Signal med fejl.

Fejlkode: 8515864  
Ladestikdetektion vekselstrømsladning  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516406  
Ladestyring højspændingsbatteri  
Funktionsindskrækning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 7467526  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 7467524  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2498824  
Applikationsserver 3 system 1 Infotainment  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516881  
Højspændings-ladetilslutning 1  
Låsestatus usandsynlig.

Fejlkode: 8516883  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516871  
Ladedæksel 1 ladestik  
Fejl i oplåsning.

Fejlkode: 8516873  
Ladedæksel 1 ladestik  
Låsning med fejl.

Fejlkode: 8516894  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 8516869  
Højspændings-ladetilslutning 1  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8398626

**Komfort** **Gateway-elektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 1074806

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 15401472

Sikker onboard-kommunikation

Signaturoprettelse mislykket.

<b>Komfort</b>	<b>Spændingstransformer 12 V</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Visningsenhed førerdisplay</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Head up-display</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dynamisk lysliste 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside bag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passagerside bag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering passager</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetagsstyreenhed 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Applikationsserver 1 system 1 Adaptive</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Applikationsserver 1 system 2 Java</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Applikationsserver 3 system 1 Infotainment</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lydsupplement 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Motorlydssimulator</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>Software Cluster Embedded 1</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 13706049 Databus Meddelelse ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 7467527 Databus Meddelelse uplausibel.</p> <p>Fejlkode: 8491267 Sikker onboard-kommunikation Signaturoprettelse mislykket.</p> <p>Fejlkode: 8491265 Sikker onboard-kommunikation Tidsserver ikke tilgængelig</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Software-Cluster Housekeeping 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Antennemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Oplader 1 til mobile terminaler</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Interface adgangs- og startsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Styreenhed til tyverisikring VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Styreenhed til tyverisikring HF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Styreenhed til tyverisikring VB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Styreenhed til tyverisikring HB (8121)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Styreenhed til tyverisikring kabine</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 131380 Databus Budskab mangler.</p>		
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 6725 Bakkamera-styreenhed Uplausibelt signal.</p>		

**Infotainmentsystem**

**Sound-system**

**ikke tilgængelig**