



4755263

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.07.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	418565		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	E 200 CDI	Motoreffekt	100 kW
Type	212	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UR91072	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2120051A785647	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	260945	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	15.04.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4755263

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen må hentes på henger pga det er ingen bremsevæske i beholder.!	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
10.2	Bremsevæsknivå	* Ingen bremsevæske i bremsevæskebeholder - feilsøk for nærmere kontroll	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremseserør:	Begge sider bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
17.12		Krakelert lykteglass	Venstre nærlys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på - bremsevæskesystem - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
45.17	Instrumenter	* Parkeringsystem/sensorer, virker ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
65.8	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Høyre foran
65.19		* Montert piggdekk høyre side foran pga sommerdekk er punktert - skift sommerdekk	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
67.12	Ekstra hjulsett	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	3 dekk
67.13		Vesentlig skade på dekkets sideflate:	1 dekk
67.14		Skadet felg:	1 felg
67.18		Dekk er skjevslitt:	2 dekk
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Høyre foran, Venstre foran
78.6	Opphengs- / bærearmer foraksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Fremre høyre nedre, Fremre venstre nedre
78.7		* Forstilling venstre side, slakk - feilsøk for nærmere kontroll	



4755263

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre øvre, Fremre høyre øvre
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Venstre baksjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Venstre bakdør
86.13		Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak
88.1	Underside	Skadet/løs innersjerm:	Venstre foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.19		Bulk(er)	Venstre baksjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4755263

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	16.12.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



4755263

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå **R**
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsrør **R**
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjul kapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **R**
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**
- 80 - Travers ✓



4755263

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4755263

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-26 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,20 mm
67.3		Mønsterdybde	4,10 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Seter



2. Seter



3. Lys



4. Lakk / karosseri utvendig



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



4755263



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4755263



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4755263



37. Generelt



4755263

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



29. jul. 2024

Køretøj: Mercedes E 200 CDI (W212) BlueTEC
Motorkode: OM 651.925
Produktionsår: 09-15
Kilometerstand: 260945 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: UR91072
VIN: WDD2120051A785647 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. jul. 2024 13:14:52

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	ikke tilgængelig
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
ABS	ABS/ESP OBD	0 Fejl
Airbag	Airbag digital OBD	2 Fejl

Fejlkode: DTC A737
Påkørselssensor Aktiv motorhjelme højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A736
Kollisionssensor aktiv motorhjelme venstre
Funktion ukorrekt.

Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	1 Fejl

Fejlkode: DTC 520501
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Klimaanlæg	Komfortvarmer	ikke tilgængelig

Sikkerhed	SGR: Styreenhed for radarsensorer	ikke tilgængelig
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	0 Fejl
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	OBF dig. OBD	3 Fejl

Fejlkode: P0070
Udetemperatursensor
Kortslutning til plus / strømkredsaafbrydelse.

Fejlkode: C0049
Bremsevæske
Niveau/registrering med fejl.

Fejlkode: P0070
Udetemperatursensor
Kortslutning til plus / strømkredsaafbrydelse.

Komfort	MRM OBD	1 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: B178F
Afviserarm
Funktion ukorrekt.

Komfort	ZGW OBD	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	SAM (karosseristyrenehed) fører	3 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: P0070
Udetemperatursensor
Kortslutning til plus / strømkredsaafbrydelse.

Fejlkode: C0049
Bremsevæske
Niveau/registrering med fejl.

Fejlkode: P0070
Udetemperatursensor
Kortslutning til plus / strømkredsaafbrydelse.

Komfort	SAM hinten Karosseristyrenehed bag	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	SAM (karosseristyrenehed) batterisensor	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	TSG (dørstyrenehed) FV UDS OBD	0 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	XALWA-L OBD	ikke tilgængelig
Komfort	XALWA-R OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	HKS	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	ikke tilgængelig
Komfort	PTS OBD	1 Fejl

Fejlkode: DTC 9230
Sensor 8 parkeringssensor
Funktion ukorrekt.

Komfort	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	NSA: natsynsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM dig. OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM = Intelligent servomodul	0 Fejl
Undervogn	ENR/Airmatic	ikke tilgængelig
Audio/Video	Command APS OBD	0 Fejl
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	UCI mediegrænseflade	1 Fejl

Fejlkode: DTC 1614
Audioapparat
Styreenhedsreset udført.

Audio/Video	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Audio/Video	ZBE (centralt betjeningspanel) 2	0 Fejl