



4987714

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
25.10.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	1995 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	X1 xDRIVE18d	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BS76450	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WBAVP71090VW29667	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	236269	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang</b>	25.07.2013



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4987714

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.6	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Høyre sideblink
76.7	Bremsekiver innvendig.	* Bremseskjold er løst venstre side foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.21	Instrumenter.	* Liten sprekk i glass på instrument.	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.6	Interiør generelt.	* Bruksmerker.	
25.15	Kjøreegenskaper.	* Ratt er ute av midtstilling.	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.29	Lykter/lys.	* Baklykter er noe krakelert.	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.20		Små lakkblærer:	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
87.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
92.20	Dekk.	Noe skjevslitt dekk	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.10.2025



4987714

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ○
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ○

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ○
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ○
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4987714

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsebelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	R
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	○
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**


90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	○
93 - Felg.	○
94 - Ekstra hjulsett..	✓



4987714

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	31 °C
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremseskive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
92.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
92.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
92.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt**



4987714

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Skien  
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306  
3736 Skien  
Telefon: +4791745225  
Fax:  
E-mail: jan.arnesen@naf.no  
Website:



25. okt. 2024

Køretøj: BMW X1 18d E84 xDrive  
Motorkode: N47 D20 C  
Produktionsår: 09-12  
Kilometerstand:  
Registrering Nr: B576450  
VIN: WBAVP71090VW29667 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 25. okt. 2024 09:54:14

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>DDE Motorstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>EKPS Brændstofpumpestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>ACSM Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Nødopkaldssystem OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>PDC parkeringshjælp</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KOMBI Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>JBE Karosseristyreenhed 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRM Karosseristyreenhed foran</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 9CB4  
Køretøjsniveauføler bag  
Føler fejler.

<b>Komfort</b>	<b>CID Infotainmentdisplay</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLSS Regn-/lys-/solsensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>



<b>Komfort</b>	<b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHM Anhængerstyreenhed</b>	<b>5 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC 9DEB Bremselys Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: DTC 9DEC Venstre blinklys Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<p>Fejlkode: DTC 9DED Højre blinklys Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<p>Fejlkode: DTC 9DEE Positionsllys venstre side Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: DTC 9DEF Positionsllys højre side Strømkreds med fejl.</p>		
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VTG Fordelergearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>CAS Startspærrestyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC A10A Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>SBX Telefonstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Brugerflade OBD</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC E1CF CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Audio-gateway OBD</b>	<b>0 Fejl</b>