



4724763

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.07.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	417599		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	Macan S Diesel	Motoreffekt	155 kW
Type	95B	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BD87016	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WP1ZZZ95ZFLB75814	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	135897	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2014
		Registrert første gang	16.04.2014



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4724763

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler periodisk feil på steering limited - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Tikking fra motor - feilsøk for nærmere kontroll	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljesvetting/oljelekkasje pga manglende tilgjengelighet/innsyn.	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Venstre fordør
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Venstre fordør
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre fordør, Venstre bakdør
98.6	Seter	* Venstre baksete - skinn skadet/hardt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger bak



4724763

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm, Venstre bakdør
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Venstre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	25.04.2024



4724763

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4724763

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | R |
| 97 - Døråpning | O |
| 98 - Seter | R |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



4724763

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	32,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,80 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Dørtrekk



2. Dørtrekk



3. Dørtrekk



4. Dørtrekk



5. Dørtrekk



6. Dørtrekk



7. Dørtrekk



8. Dørtrekk



9. Støtfanger foran



10. Venstre fordør



11. Venstre fordør



12. Venstre bakskjerm



4724763



13. Venstre bakskjerm



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4724763



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4724763



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



4724763



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



4724763

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



14. jul. 2024

Køretøj: Porsche Macan S 3.0 V6 24V TDI
Motorkode: M CT.BB (CTBB)
Produktionsår: 14-18
Kilometerstand: 135897 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BD87016
VIN: WP1ZZZ95ZFLB75814 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. jul. 2024 12:04:03

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **DME diesel** **2 Fejl**

Fejlkode: 17262
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Motor **Reduktionsmiddelsystem** **4 Fejl**

Fejlkode: 13
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 21
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 261
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 328001
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

ABS **ABS/PSM** **2 Fejl**

Fejlkode: 171009
ABS-enhed
Spændingsforsyning for høj.

Fejlkode: 171010
ABS-enhed
Spændingsforsyning for lav.

ABS

Parkeringsbremse

2 Fejl

Fejlkode: 10554487
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 721408
Kl. 30
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Airbag

Airbag

0 Fejl

Klimaanlæg

Klimaanlæg

0 Fejl

Klimaanlæg

Tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Komfort

BCM foran

4 Fejl

Fejlkode: 8914703
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: 8409871
Køretøjspositionssystem
Fjernspærring af startspærre aktiv.

Fejlkode: 12652544
styreenhed
Forsyningsspænding for lav.

Fejlkode: 12652551
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Komfort

BCM bag

6 Fejl

Fejlkode: 12652544
styreenhed
Forsyningsspænding for lav.

Fejlkode: 8916750
Baglygte venstre side
defekt

Fejlkode: 8916766
Baglygte højre side
defekt

Fejlkode: 12656669

Multimediestyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 8393995
Klemme 30 (1)
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 8394507
Klemme 30 (3)
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort

Gateway

8 Fejl

Fejlkode: 1539
Forbrugerfrakobling

Fejlkode: 12652544
Styreenhed, spændingsforsyning
Grænseværdi underskredet.

Fejlkode: 12656648
Styreenhed parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: 12656655
Multifunktionsrat-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 12656656
Bagklappens styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 12656658
Anhængerstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 12656790
Kombiinstrument-styreenhed
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 12656662
Karosseristyreenhed for
ingen kommunikation

Komfort

Kombiinstrument

15 Fejl

Fejlkode: 40960
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 12652544
Styreenhed, spændingsforsyning
Grænseværdi underskredet.

Fejlkode: 65557
CAN-bus-forbindelse til elektronisk gearvælgermodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 41296
Parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 12656669
Multimediestyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 41505
Advarsel "døre/kølerhjul åbent under kørsel."
Låsning mislykket/ukorrekt.

Fejlkode: 10
Forvarmekontrollampe
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 41094
Dæktrykadvarel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 65558
Gearvælger
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 65554
Central gateway-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 40967
Elektronisk bremselastventil
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 40969
ABS-system
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1
Videosignal-datakabel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 40984
Gearkasse
System i nødkørsel.

Fejlkode: 12656773
ESP
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort **Forlygtenivellering central** **0 Fejl**

Komfort **parkeringsssensor** **1 Fejl**

Fejlkode: 12656669
Multimediestyreenhed
ingen kommunikation

Komfort **Vognbaneskiftassistent** **0 Fejl**

Komfort **Vognbaneskiftassistent 2** **ikke tilgængelig**

Komfort **Bak-/360 graders kamerasystem** **1 Fejl**

Fejlkode: 13635840
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **Frontkamera** **0 Fejl**

Komfort **Radarsensor adaptiv fartpilot** **2 Fejl**

Fejlkode: 12652544
Styreenhed, spændingsforsyning
Grænseværdi underskredet.

Fejlkode: 12656774
Styreenhed parkeringsbremse
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort **Dørelektronik førerside** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik passager** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik BV** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik BH** **0 Fejl**

Komfort **Bagklapelektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 14
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 42
Komfort-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Komfort **Førersæde** **2 Fejl**

Fejlkode: 532
styreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort **Passagersæde** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
styreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Kompas** **ikke tilgængelig**

Komfort	Stopur	0 Fejl
Komfort	Kørestøjssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	AHK (anhængertræk)	1 Fejl
<p>Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
Gearkasse	PDK	1 Fejl
<p>Fejlkode: 18779 Spændingsforsyning Overspænding registreret.</p>		
Gearkasse	Firehjulselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 291 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 293 Ingen fejlkode Ingen fejlkode</p>		
Gearkasse	Differentialespærre-elektronik	ikke tilgængelig
Undervogn	Niveauregulering	6 Fejl
<p>Fejlkode: 786 Styreenhed, spændingsforsyning Grænseværdi underskredet.</p> <p>Fejlkode: 628 Spændingsforsyning Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: 12652544 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 820 Niveauregulering Køretøjsniveau for højt.</p> <p>Fejlkode: 809 Niveauregulering Systemluftmængde for lille.</p> <p>Fejlkode: 12656662 Karosseristyreenhed for ingen kommunikation</p>		

