



1495118

NAF Test ved salg

Testdato
24.09.2020



Kjøretøy

Bilmerke	Subaru	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Forester	Motoreffekt	110 kW
Type	SJ	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS71830	Drivstofftype	1
Understellsnr.	JF1SJ5LC5DG021454	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	112367	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2013
		Registrert første gang i Norge	10.06.2013



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1495118

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
66.2	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
67.24	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
82.19	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser
82.32		* Lakkavskrapning HF hjulbue. Div. lakkriper. Små rustflekker forkant tak	
84.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
18.09.2020	111999
22.07.2019	99383
09.05.2018	83178
14.01.2016	60109
05.02.2015	43649
28.08.2014	29777
30.12.2013	15500

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.07.2021



1495118

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

**Bremser**

4 - Bremsebelegg



5 - Bremseskiver



7 - Parkeringsbrems



8 - Bremsevirkning



9 - Bremsevæsknivå



10 - Bremsevæskens kokepunkt



11 - Bremserør



12 - Bremseslanger



13 - Bremsekraftforsterker



14 - Bremsepedal

**Lys og signaler**

16 - Lys



17 - Lyd / lyssignaler



18 - Varsellamper



20 - Refleks

**e-Diagnose**

21 - Full systemskann

**Motor**

23 - Avgassanalyse (Bensin)



25 - Motor virkemåte



26 - Utvendig tilstand motor



27 - Oljenivå motor



28 - Kjølevæske



29 - Kjølevifte



30 - Kjølesystem



31 - Eksosanlegg



32 - HC i kjølesystem



33 - Motorfester



34 - Drivstofftank, rør, slange

**Drivverk**

39 - Girkasse (automatisk)



40 - Differensial



41 - Drivaksler



42 - Mellomaksel

**Elektriske anlegg**

43 - Instrument belysning



44 - Instrumenter



45 - Elektrisk vindusheis



46 - Oppvarmet bakrute



47 - Kupevifte



48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)



50 - Lyktespyler / Visker



51 - Sentrallås



52 - Setevarmer



53 - Ladespenning generator



54 - Drivrem generator



55 - Batteri ytre tilstand



56 - Tilstand Batteri



57 - Tilhengerkontakt

**Hjul, dekk, felg**

63 - Dekk



64 - Felg



66 - Hjullager



67 - Ekstra hjulsett

**Styring**

68 - Ratt, rattaksel, ledd



69 - Styresnekke, tannstang



70 - Styrestag/ledd



71 - Styreservo

**Hjuloppheng**

72 - Støtdempere



73 - Stabilisator



74 - Fjærer / fjærbein



75 - Opphengs- / bærearmer foraksel



76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel



77 - Travers





1495118

Karosseri

78 - Glassruter	✓
79 - Dør-/panseråpner	✓
80 - Lås	✓
81 - Takluke/Panoramatak	✓
82 - Lakk / karosseri utvendig	○
83 - Utvendig speil	✓
84 - Underside	○
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓
87 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
92 - Innvendig speil	✓
93 - Dørtrekk	✓
94 - Døråpning	✓
95 - Seter	✓
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
99 - Laste-/bagasjerom	✓
100 - Interiør generelt	✓
101 - Varseltrekant	✓
102 - Refleksvest	✓



1495118

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	150.00
8.2		Bremsevirking, HF	150.00
8.3		Bremsevirking, VB	100.00
8.4		Bremsevirking, HB	90.00
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
23.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0.00%
23.2		CO2	15.00%
23.3		HC	0.00ppm
23.4		O2	0.00%
23.5		CO ved forhøyet tomgang	0.00%
23.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1.00
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	36° C
32.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0ppm
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20° C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9° C
53.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14.30volt
53.2		Ladespenning uten last (V)	14.40volt
56.1	Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
56.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540ampere
56.3		Målt kaldstart-kapasitet:	520ampere
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4.00mm
63.2		Mønsterdybde HF	4.00mm
63.3		Mønsterdybde VB	4.00mm
63.4		Mønsterdybde HB	4.00mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



1495118

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.