



4510513

NAF Test ved salg

Testdato
08.05.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	C 220 BLUETEC	Motoreffekt	125 kW
Type	204	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	TV90588	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2050041F019169	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	69140	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2014
		Registrert første gang	09.05.2014



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4510513

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
47.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
64.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Service/ Dokum.	* Indikator for nøkkelbatteri lyser.	
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
08.06.2022	50914
04.08.2020	41694
03.05.2019	33346
15.09.2017	25261
08.12.2015	12617
19.05.2015	12609

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



4510513

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service/ Dokum. 0

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsrør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

15 - Lys ✓

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann 0

Motor

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

31 - HC i kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

56 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk ✓

63 - Felg ✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett |

Styring

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4510513

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter | ✓ |
| 78 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 79 - Lås | ✓ |
| 80 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 82 - Utvendig speil | ✓ |
| 83 - Underside | ✓ |
| 84 - Understellsnummer | ✓ |
| 85 - Skilter | ✓ |
| 86 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 89 - Taktrekk | ✓ |
| 90 - Solskjerm | ✓ |
| 91 - Innvendig speil | ✓ |
| 92 - Dørtrekk | ✓ |
| 93 - Døråpning | ✓ |
| 94 - Seter | ✓ |
| 95 - Bilbelte | ✓ |
| 96 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 99 - Interiør generelt | ✓ |
| 100 - Varseltrekant | ✓ |
| 101 - Refleksvest | ✓ |



4510513

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	26,60 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	26,80 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	10,30 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	11,00 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	10,80 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	270,00
8.2		Bremsevirkning, HF	270,00
8.3		Bremsevirkning, VB	200,00
8.4		Bremsevirkning, HB	200,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	220 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	530 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke tilgjengelig for kontroll



4510513

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senteret Førde
Fjærevegen 2
6800 Førde
Telefon: +4748063280
Fax:
E-mail: oyvind.dvergsdal@naf.no
Website: www.naf.no



8. mai 2024

Køretøj: Mercedes C 220 CDI (W205) BlueTEC
Motorkode: OM 651.921
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand: 69140 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: TV90588
VIN: WDD2050041F019169 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. mai 2024 08:53:44 / Roy

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	1 Fejl

Fejlkode: U0164

Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødninggasreduktion	0 Fejl
Motor	Integreret generator med startfunktion	ikke tilgængelig
Motor	HFPM: Haptisk gaspedal	ikke tilgængelig
Motor	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl

Fejlkode: C100B
Elektrisk parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

ABS	EFB OBD	1 Fejl
------------	----------------	---------------

Fejlkode: C100B
Elektrisk parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	SGR: Styreenhed for radarsensorer	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Mercedes-Benz Intelligent Drive	ikke tilgængelig
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	1 Fejl

Fejlkode: C10C800
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Advarsel udløst

Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	ikke tilgængelig
Komfort	SAM for dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SAM bag dig. OBD	0 Fejl
Komfort	360°-kamera	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	0 Fejl
Komfort	MRM Ratstammestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: P1614
styreenhed
Nulstilling udført.

Komfort	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	ikke tilgængelig

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	Styreenhed kameraafdækning	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	0 Fejl
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: B221396
Kombiinstrument
Intern fejl.

Komfort	SDE H OBD	0 Fejl
Komfort	SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	KDS: Bagagerumsklap-styring	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	0 Fejl
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, passager	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	1 Fejl

Fejlkode: U0416
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	ISM CAN OBD	0 Fejl
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Undervogn	Airmatic OBD	ikke tilgængelig
Undervogn	AMG Undervogn	ikke tilgængelig
Undervogn	ABC Aktiv undervogn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	1 Fejl

Fejlkode: U0168
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Comand Online	0 Fejl
Audio/Video	Audio 20 OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	1 Fejl

Fejlkode: U016800

Audio/Video	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Audio/Video	Sound OBD	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl