



4761381

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
31.07.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	420645		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	VITO	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	639/2	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	DP31953	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDF63960313828833	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	209845	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang</b>	08.11.2013



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4761381

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys
27.16	Motor virkemåte	* Ukjent tilstand på motor, ikke funksjonstestet motor pga nøkler mangler - forbehold om ukjente feil og mangler.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre bak, Venstre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Venstre bak, Venstre foran
83.10		Slitt dørhengsel:	Venstre foran
83.11		Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Venstre fordør, Venstre forskjerm
86.15		* Samlepott for diverse reparasjoner/retting/lakkering/skifting av del(er) av utvendig karosseri	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
91.2		Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Foran
94.2	Solskjerm	Skade på solskjerm:	Venstre
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Høyre foran, Venstre foran, Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Hele karosseriet
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



4761381

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.19		Bulk(er)	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Venstre fordør, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Venstre fordør, Tak, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre skyvedør, Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.7		Rust:	Venstre skyvedør, Venstre fordør
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



4761381

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	0 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	17 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	DP12417
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Ikke kjørbart; Starter ikke



4761381

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**  
4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver **R**  
10 - Bremsvæsknivå ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **R**  
19 - Refleks ✓

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte **R**  
28 - Utvendig tilstand motor **R**

**Motor**

- 29 - Oljenivå motor ✓  
30 - Kjølevæske ✓  
31 - Kjølevifte ✓  
32 - Kjølesystem ✓  
37 - Registerreim ✓

**Elektriske anlegg**

- 56 - Drivrem generator ✓  
57 - Batteri ytre tilstand |  
58 - Tilstand 12 volt batteri |  
59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓  
66 - Felg **R**  
67 - Ekstra hjulsett **R**  
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Karosseri**

- 81 - Frontrute **R**  
82 - Siderute/bakrute ✓  
83 - Dør-/panseråpner **R**  
84 - Lås ✓  
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**  
87 - Utvendig speil **R**  
88 - Underside **R**  
89 - Understellsnummer ✓  
90 - Tilhengerfeste ✓

**Interiør**

- 91 - Dashbord / midtkonsoll **R**  
92 - Luftdyse kupé ✓  
93 - Taktrekk **R**  
94 - Solskjerm **R**  
95 - Innvendig speil ✓  
96 - Dørtrekk **O**  
97 - Døråpning **O**  
98 - Seter **R**  
99 - Bilbelte ✓  
100 - Gulvmatter/-teppe ✓  
102 - Laste-/bagasjerom **O**  
103 - Interiør generelt **R**  
104 - Varseltrekant ✓



4761381

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt**



4761381

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.