



4771755

NAF Test Eierskifte

Testdato
19.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	GALAXY	Motoreffekt	103 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF68942	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0MXXGBWMDK78272	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	176691	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	30.10.2013



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4771755

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.5	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
42.3	Kjølesystem.	For lav kjølevannstemperatur	
47.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
67.4	Lakk / karosseri utvendig.	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
67.5		Skadet:	Høyre sidekanal
84.2	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
45.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
52.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
54.10	Bilbelte.	Treg retur:	Høyre bak
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Tak
67.17		Småbulker:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
67.28		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakdør
67.34		* Steinsprut med rustdannelse: Under skjermmer kanaler foran og innersjermmer bak.	
68.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
86.8	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Slepearmsforinger bakaksel begynt å slippe.	
93.20	Dekk.	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
93.21		Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre foran
95.15	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	28.02.2025



4771755

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓

Interiør.

- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. R
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. R
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓

Karosseri.

- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ○
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ○
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. R



4771755

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	○
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	R
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	○
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	○
94 - Felg.	✓
95 - Ekstra hjulsett..	○



4771755

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2500,00
31.2		Bremsevirkning, HF	2500,00
31.3		Bremsevirkning, VB	1800,00
31.4		Bremsevirkning, HB	1800,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	210 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	Ikke mulig å måle uten demontering
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	579 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
47.2		eller ved, måneder:	120
91.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
93.3		Mønsterdybde HF	2,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
95.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4771755

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Fredrikstad
Stabburveien 7
1617 Fredrikstad
Telefon: +4746638164
Fax:
E-mail: Fredrik.aune@naf.no
Website: Www.naf.no



19. aug. 2024

Køretøj: Ford Galaxy 2.0 16V TDCi
Motorkode: UFWA
Produktionsår: 05-15
Kilometerstand: 176691 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: NF68942
VIN: WF0MXXGBWMDK78272 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. aug. 2024 08:24:51

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	TDCI CAN	0 Fejl
ABS	TRW EBC 450 CAN	1 Fejl

Fejlkode: U0452
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

ABS	Ratvinkelgiver SASM CAN	0 Fejl
ABS	PBM elektro-mekan. parkeringsbremse	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag RCM CAN	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument IPC CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	1 Fejl

Fejlkode: B109B
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig

Komfort	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	0 Fejl
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go RFA CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Undervogn	Akt. chassisreg. VDM CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Audio/Video	Audiokontrolmodul ACM CAN	3 Fejl
<p>Fejlkode: B119F GPS-antenne Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: B119F GPS-antenne Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: B1215 Eksternt hukommelseskort Funktion ukorrekt.</p>		
Audio/Video	Sprogregistrering SPRM CAN	0 Fejl