



4445087

# NAF Tilstandsrapport

Testdato  
21.05.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Renault	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	KANGOO EXPRESS Z.E.	<b>Motoreffekt</b>	44 kW
<b>Type</b>	FW	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EV44498	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	VF1FW000664229422	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	42115	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Rød	<b>Registreringsår</b>	2020
		<b>Registrert første gang</b>	21.01.2020



## Informasjon

NAF Tilstandsrapport er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.



4445087

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
9.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
9.11		Skadet lykteglass:	Høyre baklys
11.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
12.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.3	Vindusvisker, spyer (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Foran
41.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
55.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
63.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
63.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre forskjerm
69.3	Dørtrekk	* skadet/manglende håndtak fører dør	
76.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Reparere/justere/demontere-montere
79.1	Venstre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
81.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
83.6	Venstre kanal	Lakkrust	Lakkere
84.1	Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Bulk(er) med lakkskade	Rette og spotlakkere (smartrep)
91.2	Høyre bakskjerm	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
98.1	Tak	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service dokumentert med bilder	Bilder er vedlagt.	
34.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
63.8	Karosseri generelt	* Diverse småbulker/lakkriper	
70.9	Seter	* Mangler høyre sete	



4445087

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	18 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	20.01.2024



4445087

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service dokumentert med bilder O

4 - Service/ Dokum. R

5 - Nøkler / Utstyr ✓

**Bremser**

6 - Bremsbelegg ✓

7 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

**Lys og signaler**

9 - Lys R

10 - Markeringslys/-lykter ✓

11 - Refleks R

**e-Diagnose**

12 - Full systemskann R

**Motor**

14 - Motor virkemåte ✓

15 - Utvendig tilstand motor ✓

17 - Kjølesystem ✓

19 - Motorfester ✓

**Drivverk**

22 - Girkasse (automatisk) ✓

23 - Differensial ✓

25 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

26 - Elektrisk vindusheis ✓

27 - Oppvarmet bakrute ✓

28 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

29 - Radio ✓

30 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

32 - Setevarmer ✓

34 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

35 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

36 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

37 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

38 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

39 - Dekk (iht kontrakt) ✓

40 - Felg ✓

41 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

42 - Hjullager ✓

43 - Ekstra hjulsett (iht kontrakt) ✓

44 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

45 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

46 - Styresnekke, tannstang ✓

47 - Styrestag/ledd ✓

48 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

49 - Støtdempere ✓

50 - Stabilisator ✓

51 - Fjærer / fjærbein ✓

52 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

53 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

54 - Travers ✓

**Karosseri**

55 - Frontrute R

56 - Siderute/bakrute ✓

58 - Lås ✓

59 - Underside ✓

60 - Understellsnummer ✓

61 - Skilter ✓

63 - Karosseri generelt R

**Interiør**

64 - Dashbord / midtkonsoll ✓

65 - Luftdyse kupé ✓

66 - Taktrekk ✓

67 - Solskjerm ✓

68 - Innvendig speil ✓

69 - Dørtrekk R

70 - Seter O

71 - Bilbelte ✓

72 - Gulvmatter/-teppe ✓

74 - Interiør generelt ✓

75 - Varseltrekkant ✓



4445087

**Støtfangere**

- 76 - Støtfanger foran **R**
- 77 - Støtfanger bak ✓

**Sone 1 (venstre side)**

- 78 - Venstre forskjerm ✓
- 79 - Venstre fordør **R**
- 80 - Venstre speil ✓
- 81 - Venstre bakdør **R**
- 82 - Venstre bakskjerm ✓
- 83 - Venstre kanal **R**
- 84 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **R**

**Sone 2 (høyre side)**

- 87 - Høyre forskjerm ✓
- 88 - Høyre fordør ✓
- 89 - Høyre speil ✓
- 90 - Høyre bakdør ✓
- 91 - Høyre bakskjerm **R**
- 92 - Høyre kanal ✓
- 93 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

- 96 - Grill ✓
- 97 - Panser ✓
- 98 - Tak **R**
- 100 - Bakluke ✓

**Sone 5 (entre, lasterom)**

- 101 - Døråpning ✓
- 102 - Lasterom ✓



4445087

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
5.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
7.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
28.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
28.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-1 °C
35.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
39.1	Dekk (iht kontrakt)	Mønsterdybde VF	6,00 mm
39.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
39.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
39.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
39.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
40.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
43.1	Ekstra hjulsett (iht kontrakt)	Mønsterdybde	7,00 mm
43.2		Mønsterdybde	7,00 mm
43.3		Mønsterdybde	6,00 mm
43.4		Mønsterdybde	5,00 mm
43.5		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
43.6		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg



4445087

## Bilder og vedlegg



1. Lys



2. Lys



3. Reservehjul /  
dekkreparasjonssett



4. Tak



5. Tak



6. Tak



7. Støtfanger foran



8. Støtfanger foran



9. Karosseri generelt



10. Karosseri generelt



11. Venstre fordør



12. Venstre fordør



4445087



13. Venstre fordør



14. Venstre kanal



15. Venstre kanal



16. Venstre bakhjør



17. Venstre bakhjør



18. Refleks



19. Høyre bakskjerm



20. Høyre bakskjerm



21. Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange



22. Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange



23. Generelt



24. Generelt





4445087



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Frontrute



36. Frontrute



4445087

Id	Pluss	Modell	Tilstand	Beholdning	Beholdning 2	Service	Start	Slutt	Varighet	Utgangspunkt
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000

37. Service dokumentert med bilder



38. Generelt



39. Dørtrekk



4445087

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring Hellerudsletta  
Kragerudveien 80  
2013 Skjetten  
Telefon: 48277118  
Fax:  
E-mail: Bep@naf.no  
Website: Www.naf.no



21. mai 2024

---

Det er en testudskrift.

---