



4576355

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
22.05.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	399713		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Peugeot	<b>Motorstørrelse</b>	1499 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Partner	<b>Motoreffekt</b>	96 kW
<b>Type</b>	E	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	KB49763	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	VR3EFYHZJKJ611417	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	125371	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2019
		<b>Registrert første gang</b>	26.06.2019



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4576355

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.8		* Varsler på AdBlue.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre sidekanal
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
86.15		* Ripper/sår i støtfanger foran. Flåss på innvendig kant, høyre fordør.	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Nøkler / Utstyr	Navigasjon - programvare ikke installert	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	Høyre foran, Venstre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvettning	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran



4576355

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Noe slitt rattpolstring.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Panser
86.26		Diverse lakkrust	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår. Diverse spor etter dekor/folie.	
88.15	Underside	* Små jekkeskader på høyre kanal.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakhjør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Forventet bruksslitasje.	

### Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
19.01.2024	123280
10.03.2023	109612
14.08.2020	41001

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	18 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	10.03.2025



4576355

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ○

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ○

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ○

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ○

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

**Drivverk**

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ○

**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ○

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ○

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4576355

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4576355

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Kontrollert visuelt
6.5		Bremsekivetykkelse VB	Kontrollert visuelt
6.6		Bremsekivetykkelse HB	Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	170,00
9.4		Bremsevirkning, HB	170,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	689 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg





4576355

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4576355



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4576355



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4576355



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt





4576355



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



4576355



**61. Generelt**



**62. Generelt**



**63. Generelt**



**64. Generelt**



**65. Generelt**



**66. Generelt**



**67. Generelt**



4576355

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



22. mai 2024

Køretøj: Peugeot Partner-IV 1.5 16V Blue-HDi 130  
Motorkode: YHZ (DV5RC)  
Produktionsår: 18-  
Kilometerstand: 125371 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: KB 49763  
VIN: VR3EFYHZJKJ611417 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 22. mai 2024 11:21:40

---

Fejlkode

---

**OBD**

**OBD**

**3 Fejl**

Fejlkode: P20EE  
NOx-adsorptionskatalysator bank 1  
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P20EE  
NOx-adsorptionskatalysator bank 1  
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P20EE  
NOx-adsorptionskatalysator bank 1  
Virkningsgrad under minimum.

**Motor**

**Dieselmotor**

**2 Fejl**

Fejlkode: P20EE-92  
Udstødningsefterbehandlingssystem  
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P20A2-21  
NOx-efterbehandlingssystem  
Funktion ukorrekt.

**Motor**

**ADD**

**ikke tilgængelig**

**ABS**

**Bosch ABS**

**0 Fejl**

**Airbag**

**Airbag**

**0 Fejl**

**Klima anlæg**

**Klima anlæg**

**0 Fejl**

**Komfort****Central styreenhed BSI****8 Fejl**

Fejlkode: B173E  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1805  
startermotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13FA

Fejlkode: B13F8

**Komfort****Karosseriombygning (BSG)****11 Fejl**

Fejlkode: B1600  
CAN-bus  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1002  
styreenhed  
Uventet reset

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B2EC0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117D  
Anhængerbaglygte/-blinklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117E  
Anhænger-tågebaglygte/-baklygte/-bremselys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Anhængerstyreenhed (BSG)**

**11 Fejl**

Fejlkode: B1600-00  
CAN-bus  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1002-00  
styreenhed  
Uventet reset

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B2EC0-13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13  
Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13  
Anhænger-tågebaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117D-16  
Anhængerbaglygte/-blinklys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117E-16  
Anhænger-tågebaglygte/-baklygte/-bremselys

Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-skærm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktions-touchscreen</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Servicemodul (automatisk nødopkald)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telematikbetjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkerings-sensor</b>	<b>19 Fejl</b>

Fejlkode: B120E-87  
Forbrændingsmotor  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1218-87  
ESP-styreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1221-92  
Parkerings-sensor foran til venstre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-92  
Parkerings-sensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-92  
Parkerings-sensor foran til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92  
Parkerings-sensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92  
Parkerings-sensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140-87  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1003-88  
CAN-bus  
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U111D-87  
CAN-forbindelse med parkeringssensor-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802-87  
Kørselhastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1804-87  
Ratvinkelsensor  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1805-87  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F0F-88  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F18-88  
Touchscreen  
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F2E-87  
CAN-bus til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E-87  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95-87  
Parkeringssensorstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Ratkontaktmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B1836-12  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Ratbetjeningsknap** **0 Fejl**

**Komfort** **Multiplex-betjeningsenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1530-07  
Betjeningsenhed  
Funktion ukorrekt.



<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdersmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Elektron. tændingslås AVE</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Hydr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigationssystem</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: B100C  
 Styreenhed, spændingsforsyning  
 Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
 Audioudgang, bagest venstre  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504  
 Audioudgang, bagest højre  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00  
 Diagnosticeringsmodul  
 Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F22  
 CAN-kommunikation med parkeringssensor  
 Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1FA0  
 Audio-/videoforbindelser  
 Kommunikation forstyrret.

<b>Audio/Video</b>	<b>Bilradio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Cd-afspiller</b>	<b>ikke tilgængelig</b>