



4677896

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.06.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	412523		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Type	906BA35	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BE22971	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9061351N622319	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	198441	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	15.05.2015



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4677896

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre, Høyre
17.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys, Høyre nærllys
17.16		Skadet lykt:	Høyre sideblinklys
18.2	Markeringslys/-lykter	Virker ikke:	Venstre ytre, Høyre ytre, Venstre foran, Høyre foran
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: kollisjonssystem/radar og lys - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak, Midten
45.11	Instrumenter	Multiskjerm, striper/forstyrrelser	
45.12		Ryggekamera virker ikke	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
51.4	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Skade på spylerslange:	Venstre foran
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
65.18		Ulovlig kombinasjon av dekktyper på samme aksel:	Høyre foran, Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
81.6		Skade på gummipakning på frontrute	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
83.15		* Får ikke opp panseret - ikke kontrollert motorrom	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser, Støtfanger foran, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm



4677896

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.15		* Påbygg/løftelem: tversgående hjelperammer,skadet/sprekt/defekt- bulker/lakkskader/skader/manglende nøkler til dør/mangler kontroll(er)/underkjøringerhinder, skadet/løftelem , løs/skadet- påbygg må demontere pga store skader på hjelperamme/påbygg	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.32	Lys	* Frontlykter/baklykter og venstre blinklykt - riper	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre forskjerm, Høyre fordør
86.19		Bulk(er)	Høyre B-stolpe, Venstre forskjerm, Panser, Venstre fordør, Venstre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre fordør, Tak, Venstre B-stolpe, Venstre forskjerm, Panser, Venstre fordør
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord - sår/riper	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjølevæske	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4677896

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølesystem	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	12.05.2025



4677896

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **✓**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsvirkning **✓**
- 10 - Bremsvæskeniå **✓**
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt |
- 12 - Bremsrør **✓**
- 13 - Bremseslanger **✓**
- 14 - Bremskraftforsterker **✓**
- 15 - Brems pedal **✓**
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**

Lys og signaler

- 18 - Markeringslys/-lykter **R**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor |
- 30 - Kjølevæske |
- 31 - Kjølevifte |
- 32 - Kjølesystem |
- 33 - Eksosanlegg **✓**
- 35 - Motorfester **✓**
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
- 37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
- 41 - Differensial **✓**
- 42 - Drivaksler **✓**
- 43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **R**
- 49 - Kupevifte **✓**
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 54 - Setevarmer **✓**
- 56 - Drivrem generator **✓**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg **✓**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager **✓**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**



4677896

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute **R**
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner **R**
- 84 - Lås ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 87 - Utvendig speil **R**
- 88 - Underside ✓
- 89 - Understellsnummer ✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll **O**
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk **O**
- 97 - Døråpning **O**
- 98 - Seter **R**
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom **R**
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant **R**



4677896

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	500,00
9.2		Bremsevirkning, HF	500,00
9.3		Bremsevirkning, VB	400,00
9.4		Bremsevirkning, HB	400,00
30.1	Kjølevæske		Skader/avvik som forhindrer vurdering
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4677896



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



4677896

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle Mercedes-Benz Sprinter 316 FG 4X2 43
First reg. date 15.05.2015
FIN WDB9061351N622319

Next Service	10.2019	Next major inspection	10.2021
	105410 km		

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 1

Kristiansand Varebilsenter AS	Date	10.10.2017
Rosselandsveien 199	Rep.-order-no.	622319
Brennåsen	Mileage	52210 km

Performed services

Service	Main Service
Remaining time	309 Days
Remaining distance	38700 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.51
Viscosity	5W-30

Replaced / renewed

Engine: Oil and filter change	<input checked="" type="checkbox"/>
Dust filter for heater/ventilation or activated charcoal/combination filter for air conditioning replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuel filter without water separator replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake fluid replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Air filter insert replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake pads, brake disks and brake shoes replaced as per findings, subject to separate repair order	<input checked="" type="checkbox"/>

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Warr. against rusting through	<input type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



25. jun. 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (B906) Dethleffs/Adria BlueTEC
Motorkode: OM 651.955
Produktionsår: 09-13
Kilometerstand: 198441 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BE22971
VIN: WDB9061351N622319 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. jun. 2024 13:49:09

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **CRD2 NFZ OBD** **3 Fejl**

Fejlkode: P225101
Lambdasonde række 1 sensor 1
Signal med fejl.

Fejlkode: P013001
Lambdasonde række 1 sensor 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0A0F00
Forbrændingsmotor
Startproces fejl.

ABS **Bosch ABS/ESP 906 OBD** **0 Fejl**

Airbag **Airbag Arcade OBD** **5 Fejl**

Fejlkode: B11B6
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1013
Selelåskontakt førerside
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B1014
Selelåskontakt passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1006

Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning lav.

Fejlkode: B1007
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Klimaanlæg **KLA Klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9209

Klimaanlæg **ZHE Tilskudsvarmer** **5 Fejl**

Fejlkode: DTC 9007
Styreenhed for tilskudsvarme
Forsyningspænding for lav.

Fejlkode: DTC 902C
Tilskudsvarmer
Brændstofstand for lav til at starte opvarmning.

Fejlkode: DTC 902F
Styreenhed for tilskudsvarme
Kollision registreret.

Fejlkode: DTC D030
Kabine, CAN-bus
CAN-netværk ustabil.

Fejlkode: DTC D031
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Uplausibelt signal.

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **EZS dig. OBD** **0 Fejl**

Komfort **MFK: Multifunktionskamera** **0 Fejl**

Komfort **DBE OBD (fra 2013)** **0 Fejl**

Komfort **OBF dig. OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **TSG TF906 OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9023
Styreenhed elektron. tændingslås
Nødåbning aktiv.

Komfort **PTS OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **AHE AAG OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **STR OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort	LWR Xenon A CAN OBD	ikke tilgængelig
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (karosseristyreenhed) OBD	5 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9095 Kabine, CAN-bus Fejl i kommunikation.</p>		
<p>Fejlkode: DTC 90C2 Belysningskontakt Nødbelysning aktiveret.</p>		
<p>Fejlkode: DTC 900A Nærlys højre side Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<p>Fejlkode: DTC 9097 Nødåbning Funktion aktiveret.</p>		
<p>Fejlkode: DTC 902B Tågebaglygte Afbrydelse i strømkreds .</p>		
Komfort	DBE OBD (til 2012)	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM ISO	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radio/navigation	0 Fejl
Audio/Video	APS 50 OBD	ikke tilgængelig