



5105223

NAF Test Eierskifte

Testdato
12.12.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	998 cm ³
Modell	FOCUS	Motoreffekt	92 kW
Type	DYB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR23773	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF0LXXGCBLDR06901	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	161695	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.02.2014



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5105223

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
47.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
55.2	Førersete.	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
61.1	Varseltrekant.	Mangler.	
83.9	Eksosanlegg.	Lekkasje:	Bakre eksospotte

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	* Def en hengsel til hanskerom .	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
32.14	Avgassanalyse. (Bensin)	Feil avgassverdier grunnet eksoslekkasje	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.19	Tilhengerfeste.	* Noe irr på kontakter til lys.	
66.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
66.19		Diverse småbulker/lakkriper	
66.20		Små lakkblærer:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
66.28		Bilen er delvis omlakkert:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
92.11	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
16.08.2018	80000
09.12.2016	58663
25.11.2015	50110
02.02.2015	30581

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.03.2026



5105223

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **O**
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **O**
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) **O**

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. **R**
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. **R**
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. **R**
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerseater. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. **O**
- 61 - Varseltrekant. **R**
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



5105223

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsesebelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul, dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	O



5105223

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,01 %
32.2		CO2	12,90 %
32.3		HC	6,00 ppm
32.4		O2	2,87 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,05 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	182 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	730 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	466 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
47.2		eller ved, måneder:	120
89.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
89.2		Bremsekivetykkelse VF	24,70 mm
89.3		Bremsekivetykkelse HF	24,70 mm
89.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
89.5		Bremsekivetykkelse VB	10,60 mm
89.6		Bremsekivetykkelse HB	10,60 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.2		Mønsterdybde VF	7,10 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,20 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5105223

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR23773	WF0LXXGCBLDR06901
Årsmodell	Merke/Modell
12-14	Focus 1.0i 12V GTDi EcoBoost
Motorkode	Km
M1DA	161 695

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C0040	Brake light switch A—Signal faulty
	P1701	FAULT WHEN SHIFTING IN REVERSE—Fault IN Shift FUNCTION
	U0100	CAN bus connection to engine ECU—No communication
BCMii body control module CAN	B10A2	CRASH-INPUT CIRCUIT(S)—Fault in electric circuit
Driver door module CAN	B12D8	Mirror heating—FAULTY OUTPUT CIRCUIT!
	U0201	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU C—Communication disturbed
Parking assist PAM CAN	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control—Communication/signal implausible
	U100B	Parking-steering assistant—Function active without activation
Passenger door module (CAN)	U0202	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU D—Communication disturbed

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor SASM CAN
Air conditioning	Air conditioning/heater
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	APIM accessory parts interface module CAN
	GPS module CAN
Comfort	IPC instrument cluster CAN
	Keyless goRFA CAN
	LightingHCM CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Operating/display unit, front, CAN

Trailer moduleTRM CAN

Engine

Duratec EcoBoost CAN

OBD

Steering

Electr. steering CAN