



4731424

NAF Test Eierskifte

Testdato
24.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Kona	Motoreffekt	150 kW
Type	0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV79707	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KMHK581GFKU034727	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	99528	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	25.06.2019



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4731424

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.5	Vindusvisker, spylar.	Dårlig viskerblad:	Foran, Bakrute
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
25.6		Trekker til høyre	
60.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
93.7	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Siste service er utført, men en eller flere er ikke utført iht. til tid eller intervall	
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
22.7	Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
52.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
53.5	Dørtrekk.	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
67.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
67.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
67.33		Bulk(er)	
91.18	Bremseskive/klosser	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
91.19		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
94.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak

Merknader

Punkt	Merknad
Lakk / karosseri utvendig.	Gjelder inne kant førerdør



4731424

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
19.03.2024	90167
11.02.2022	49822
21.06.2021	33851
15.07.2020	16543

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	25.06.2025



4731424

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. R
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. R
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓

Karosseri.

- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ○
- 53 - Dørtrekk. ○
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 60 - Ladekabel elbil/hybrid. R
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4731424

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	✓
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul, dekk.

91 - Bremseskive/klosser	0
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	R
94 - Felg.	0



4731424

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	350,00
31.2		Bremsevirkning, HF	350,00
31.3		Bremsevirkning, VB	225,00
31.4		Bremsevirkning, HB	225,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	241 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	444 ampere
60.1	Ladekabel elbil/hybrid.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
91.1	Bremsekive/klosser	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
91.2		Bremsekivetykkelse VF	24,80 mm
91.3		Bremsekivetykkelse HF	24,80 mm
91.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
91.5		Bremsekivetykkelse VB	9,80 mm
91.6		Bremsekivetykkelse HB	9,80 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	3,40 mm
93.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	3,90 mm
93.5		Mønsterdybde HB	4,80 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4731424

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Hvam
Trondheimsveien 38C
2013 SKJETTEN
Telefon: +4746743422
Fax:
E-mail: javier.gonzalez@naf.no
Website:



24. jul. 2024

Køretøj: Hyundai Kona Elektro (OS)
Motorkode: EM 16
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 99528 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EV79707
VIN: KMHK581GFKU034727 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 24. jul. 2024 13:46:38

Fejlkode

Motor	MCS Motorstyring eldrift	0 Fejl
Motor	CS Kontrolsystem/spændingsomformer	0 Fejl
Motor	BS batterimodul	0 Fejl
Motor	OBC lademanagement	0 Fejl
Motor	CCM ladekontrolmodul	1 Fejl

Fejlkode: C182C00
Højspændingsbatteri-oplader
Funktion ukorrekt.

ABS	AEB Nødbremseassistent	0 Fejl
ABS	ABS/ESP Antiblokeringsystem (CAN)	0 Fejl
Airbag	Airbag (CAN)	0 Fejl
Klimaanlæg	AC Klimaanlæg (CAN)	0 Fejl
Komfort	VESS Motorlydssimulator	0 Fejl
Komfort	SMK nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	SPAS Parkeringsassistent	0 Fejl
Komfort	LDWS Vognbaneassistent	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl

Komfort	CM Kombiinstrument (CAN)	0 Fejl
Komfort	CGW Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	BSD Modul objektregistrering i siden	0 Fejl
Komfort	BCM Karosseristyreenhed (CAN)	0 Fejl
Komfort	AHLS Automatisk forlygtenivellering	0 Fejl
Komfort	AAF variabelt kølerjalousi	0 Fejl
Komfort	WPC Wireless Power Charger	0 Fejl
Gearkasse	E-Shifter gearvælgermodul	0 Fejl
Gearkasse	4WD Firehjulstræk (CAN)	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	0 Fejl
Audio/Video	AMP Forstærker	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågning	0 Fejl